

Maßnahme	Ansatz 2018 Produkt 111-12	neuer Ansatz 2019	neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Begründung für Änderungen
Fenstersanierungen GS Im Spiet, Lintel, Süderneuland	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Fortführung Sanierung
Gutachterkosten Hallendächer	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Überprüfung der Hallendächer / Dachkonstruktion
Dämmung der Lüftungsschächte, 1. BA, OBS (sowie Abdichtung gegen eindringenden Wasser)	90.000	0	83.000	0	0	2020 "leichte" Luftkühlung? Klimatechnik ist bautechnisch nicht umsetzbar
Sanierung Lüftungskeller (Abdichtungsarbeiten) im Kellergeschoss unterhalb des Theatersaal	68.000	0	0	0	0	
Flachdachsanierung / Dacherneuerung OBS / Wiesenweg		0	115.000	115.000	0	Das Flachdach im Bereich Wiesenweg ist abgängig, Reperaturen sind nicht mehr möglich, da das Dichtungsmaterial porös ist (HR). Die weiteren Flachdächer haben ebenfalls ihre Lebenszeit erreicht und sind in die Sanierungsplanung aufzunehmen.
Oberschule - Beleuchtungserneuerung / allg. Sanierung Klassenweise		0	30.000	30.000	30.000	Die Unterrichtsräume verfügen über eine "alte" beleuchtung mit nachlassender Beleuchtungsstärke, eine schrittweise Erneuerung ist erforderlich
TH OBS - baukonstruktive und bautechnische Maßnahmen		0	400.000	0	0	Das Dach der TH der OBS sattelt in Teilen durch, eine Dachsanierung ist daher in absehbarer Zeit erforderlich
Umbauarbeiten für die bedarfsgerechte Raumerstellung KGS	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	Bedarfsanmeldung KGS, Umnutzung ehem. Schulküche Förderschule, Sanierung Musikraum
Akustische Raumaufwertung (je Jahrgang ein Raum), KGS	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
Nordfassade KGS - Betonteile	0	8.000	0	0	0	zunächst 2019: thermografische, bauphysikalische Untersuchung, konkrete Schadensermittlung erforderlich
Sanierung Lehrertoiletten KGS	0	0	40.000	40.000	0	
Sanierung Fahrradstand		55.000	0	0	0	Betonsanierung Stützen sowie Dacherneuerung erforderlich
Fußbodenbeläge erneuern	40.000	40.000	0	0	0	textile Bodenbeläge in den Fluren im OG sind abgängig

Maßnahme	Ansatz 2018 Produkt 111-12	neuer Ansatz 2019	neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Begründung für Änderungen
SpH Wildbahn - Sanitäranlagen, Fliesen erneuern		0	50.000	50.000	0	Fliesen in den Sanitärräumen erneuern, nördl. Kabine Bodenbelag erneuern, incl. Erneuerung der Türen - Maßnahme aus bautechnischer Sicht erforderlich - wurde im Rahmen der gebäudetechnischen Sanierung nicht durchgeführt
GS Im Spiet - Schattendächer / Überdachung	0	25.000	0	0	0	Anforderung der Schule, Wetterschutz Regen/Sonne für die Schüler - Ersatzdach von Toiletten
GS Leybucht - Malerarbeiten		15.000	0	0	0	
GS Leybucht - WC Anlagen		0	60.000	0	0	Bedarfsanmeldung GS Leybucht - bautechnisch noch nicht zwingend erforderlich, Sanierung sinnvoll
GS Lintel Schulhofsanierung	80.000	20.000	0	0	0	Hauptleistung 2018 beauftragt - Ausführung 2019
GS Lintel, Sanierung Sanitäranlagen Sporthalle sowie Ost- und WestWC-Anlagen	0	40.000	40.000	40.000	0	schrittweise Sanierung der vorhandenen Sanitäranlagen
GS Norddeich - Gebäudesanierung	0	0	210.000	210.000	210.000	hoher Sanierungsbedarf, Gesamtbedarf derzeit rd. 1,1 Mio €
GS Süderneuland - Raumakustische Maßnahmen	0	20.000	0	0	0	
GS Süderneuland, Grundsanierung Toilettentrakt	7.500	30.000	30.000	0	0	Schüler-WC Anlagen
GS Süderneuland - Zaunanlage	0	10.000	0	0	0	Abgrenzung Schul- zu Sportgelände
Planung "Sanierung des Anbaus incl. Erneuerung Sanitäranlagen" des Jugendhauses	20.000	170.000	170.000	0	0	
Einbau kraftbetriebener Türanlagen in den Kindergärten	0	15.000	15.000	15.000	15.000	kraftbetriebene Türanlagen in den Eingangsbereiche werden in den Kindergärten als erforderlich betrachtet
Stadtbücherei / Vossenhus - Schaffung eines barrierefreien Eingangs	45.000	0	0	0	0	Gesamtplanung mit baulicher Sanierung und Nutzungskonzeption erforderlich
Sanierungsplanung Vossenhus	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Bauvoruntersuchung über Fachbüro wird derzeit erarbeitet