




Reitanlage

Instandsetzung Reitstall

Luftbild




Reitstall



Eingang alter Reitstall aus dem Jahre 1980 - Sanierungsstau

Reitanlage Bestand



Reithalle als Massenmodul wird abgebrochen.

Reitstall nach Abriss Reithalle




Blick auf den neuen Giebel vom Reitstall – Lücke vom Abriss geschlossen

Entwurf Außenansicht





Erstellung von Paddocks und Dachsanierung mit Lichtband

Entwurf Innenansicht - Überblick



Entwurf Grundrisse



Grundrisse

Sozialräume – Reitstall - Scheune

