	1	1	
Projekt: B - Plan Wohnanlage Sielstraße/Gaswerkstraße 26506 Norden	Auftraggeber: Architekturbüro Kremer & Kremer Am Hafen 1 26506 Norden	Projektnummer: 14.213.21	Schmitz + Beilke Ingenieure GmbH Oldenburg
Art:		Datum:	
Lageplan der Bohrsondierun	g	28.05.2014	Anlage 1
$\frac{10}{2}$ $\frac{10}{2}$ $\frac{11}{2}$ $\frac{18}{20}$ $\frac{18}{20}$ $\frac{18}{20}$ $\frac{18}{20}$	BS 5 BS 7 BS 7 BS 7 BS 1 A 2 1 6 7 BS 1	Legende: Bohrsondierun Höhenbezugsp	



B-Plan - Wohnanlage Sielstraße/Gaswerkstraße - Norden Orientierende Untersuchung Bericht

BEARBEITUNG

Dr. Dieter Cordes

Sachverständiger §18 BBodSchG

AUFTRAGGEBER

Architekturbür Kremer & Kremer

Am Hafen 1

26506 Norden

über SBI GmbH

UMFANG

3 Seiten, 4 Anlagen

PROJEKTNUMMER

14P205

ORT, DATUM

Oldenburg, 13.06.2014

Dr. Dieter Cordes



INHALTSVERZEICHNIS

1	Vorgang1
2	SACHSTAND UND KONZEPT
3	Geländearbeiten1
4	LABORUNTERSUCHUNGEN2
5	BEWERTUNG UND HINWEISE ZUM WEITEREN VORGEHEN

VERZEICHNIS DER ANLAGEN

Anlage 1: Lageplan

Anlage 2: Bohrprofile,

Anlage 3: Schichtenverzeichnisse

Anlage 4: Laborprotokolle (Agrolab)



1 VORGANG

Das Architekturbüro Kremer & Kremer, Norden, beschäftigt sich mit der Aufstellung des B-Plans für den Bereich Sielstraße / Gaswerkstraße in Norden. Für die Feststellung der allgemeinen Bebaubarkeit der Grundstücke sollte eine Baugrunderkundung durchgeführt werden, die auch Aussagen hinsichtlich der Altlastensituation enthalten sollte.

Die Partnerschaft Böker und Partner, Oldenburg, wurde beauftragt, die Baugrundaufschlüsse zu nutzen, um eine Orientierende Untersuchung durchzuführen.

2 SACHSTAND UND KONZEPT

Bei der ersten Geländebegehung mit dem AG wurde klar, dass es sich bei dem Gelände um ein Grundstück handelt, welches entlang der Gaswerkstraße lange Jahre über als Kohlen- und Öllager genutzt wurde und durch den Gutachter in den Jahren 2007 bis 2010 bereits untersucht worden ist.

Der nördliche Bereich wurde lange Zeit als Lagerfläche etc. genutzt. Derzeit ist nahezu das komplette Grundstück geräumt, fast alle Hochbauten sind abgerissen und die Versiegelung entfernt. Die Flächenberäumung ist nach Aussagen des AG nicht dokumentiert. An der Sielstraße befinden sich Reste von alten Fundamenten. Die Oberfläche ist mit Resten vom Abbruch (Bauschuttreste, Glas, etc.) versehen.

Aus der Vorgeschichte heraus sollte im jetzigen Untersuchungsschritt der Zustand der vorhandenen Auffüllung erkundet werden. Dazu wurden die Proben aus der Auffüllung auf die Parameter der LAGA-Richtlinie untersucht.

3 GELÄNDEARBEITEN

Am 26.05.2014 wurden an acht relevanten Punkten des Grundstückes Rammkernsondierbohrungen niedergebracht. Die Bohransatzpunkte wurden so verteilt, dass der gesamte zu beplanende Bereiche abgedeckt ist.

Tabelle 1: Rammkernsondierbohrungen

Bez.	Lage	Beschreibung	Proben zur Analyse
BS 1	Östlich	0,45 m Auffüllung über Klei	
BS 2	Östlich	2,1 m Auffüllung (Keller?)	BS 2 0,0-0,9 m
BS 3	Zentral	0,6 m Auffüllung über Klei	Mix: BS 3 0,0-0,6 m und BS 4 0,0-0,45 m
BS 4	Zentral	0,45 m Auffüllung über Klei	0,45 m
BS 5	Zentral	0,7 m Auffüllung über Klei	
BS 6	Zentral	0,5 m Auffüllung über Klei	BS 6 0,0-1,0 m
BS 7	Westlich	0,8 m Auffüllung über Klei	
BS 8	Westlich	1,4 m Auffüllung über Klei	BS 8 0,0-1,0 m



Die Bohrungen ergaben z.T. mächtige (0,45 – 2,1 m), sandige Auffüllungen mit Bauschuttresten über Klei. Das Grundwasser wurde bei rund 1,0 unter Geländeoberkante angetroffen. Die Mächtigkeit der Auffüllungen variiert wahrscheinlich aufgrund von vorhandenen Kellern (BS 2).

Über die Fremdbestandteile in der Auffüllung hinaus waren in den Sondierungen keine organoleptischen Auffälligkeiten zu verzeichnen.

Die Proben wurden in die den Messparametern entsprechenden Flaschen überführt und gekühlt zum Labor Agrolab nach Sarstedt transportiert.

4 LABORUNTERSUCHUNGEN

Die entnommenen Bodenproben wurden im Labor Agrolab in Sarstedt auf die Parameter der LAGA-Richtlinie untersucht. Die Originalprotokolle sind in der Anlage 3 beigefügt.

Tabelle 2: Ergebnis der analytischen Untersuchung und abfallrechtliche Zuordnung (ZO bis >Z2) nach LAGA (Feststoff) – TR Boden 2004

Parameter	[]	BS 2 0,0-0,9 m	BS 3 0,0-0,65 m u. BS 4 0,0-0,45 m	BS 6 0,0-1,0 m	BS 8 0,0-1,0 m	ZO	Z 1	Z 2
Arsen	mg/kg	4,3	8,3	7,4	12	15	45	150
Blei	mg/kg	49	86	51	110	140	210	700
Cadmium	mg/kg	0,14	0,13	0,082	0,29	- 11	3	10
Chrom, ges.	mg/kg	50	68	25	18	120	180	600
Kupfer	mg/kg	20	33	19	53	80	120	400
Nickel	mg/kg	70	48	12	17	100	150	500
Quecksilber	mg/kg	0,11	0,35	0,14	0,22		1,5	5
Thallium	mg/kg	< 0,10	0,13	0,11	0,10	1	1,5	5
Zink	mg/kg	77	62	45	280	300	450	1500
TOC	[Masse-%]	1,4	2,6	1,2	9,0	0,5	1,5	5
EOX	mg/kg	< 1	< 1	< 1	< 1	1	3	10
KW-Index	mg/kg	150	< 50	< 50	110	400	600	2000
Summe BTEX	mg/kg	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	1	1	1
PAK ₁₆	mg/kg	14	4,2	1,0	17	3	3	30
Benzo(a)pyren	mg/kg	0,96	0,31	0,090	1,5	0,6	0,9	3
Summe LHKW	mg/kg	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	- 1	1	1
Summe PCB	mg/kg	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	0,1	0,15	0,5

Tabelle 3: Ergebnis der analytischen Untersuchung und abfallrechtliche Zuordnung (ZO bis >Z2) nach LAGA (Eluat) –TR Boden 2004

Parameter	[]	BS 2 0,0-0,9 m	BS 3 0,0-0,65 m u. BS 4 0,0-0,45 m	BS 6 0,0-1,0 m	BS 8 0,0-1,0 m	20	Z 1.1	Z 1.2	Z 2
el. Leitfähig.	µS/cm	550	214	186	141	250	250	1500	2000
pH-Wert		8,6	8,0	7,9	7,8	6,5-9,5	6,5-9,5	6-12	5,5-12
Chlorid	mg/l	4,5	5,7	3,6	1,0	30	30	50	100
Sulfat	mg/l	280	28	12	9,1	20	20	50	200
Arsen	pg/l	< 10	15	29	< 10	14	14	20	60
Blei	μg/l	< 10	< 10	< 10	< 10	40	40	80	200
Cadmium	µg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	1,5	1,5	3	.6.
Chrom, ges.	μg/I	< 5	< 5	< 5	<.5	20	20	25	60
Kupfer	pg/l	< 20	< 20	< 20	< 20	20	20	60	100
Nickel	µg/l	< 15	< 15	< 15	< 15	15	15	20	70
Quecksilber	pg/l	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,5	< 0,5	- 1	2
Zink	pg/l	< 50	< 50	< 50	< 50	150	150	200	600
Cyanid	µg/l	< 5	< 5	< 5	< 5	5	5	10	20
Phenol-Index	yg/l	< 10	< 10	< 10	< 10	20	20	40	100



In allen Proben liegen erhöhte Schadstoff-Gehalte (PAK, Sulfat und Arsen im Eluat) vor, die eine Einstufung des Materials nach LAGA Z2 nach sich zieht.

Diese Gehalte sind nicht sanierungspflichtig, führen jedoch zu erhöhten Entsorgungskosten beim Bodenaushub.

5 BEWERTUNG UND HINWEISE ZUM WEITEREN VORGEHEN

Die Bohrsondierungen und Probenahmen auf dem Grundstück Sielstraße / Gaswerkstraße in Norden ergaben erhöhte Schadstoff-Gehalte in der Auffüllung, die erhöhte Entsorgungskosten bei Erdarbeiten nach sich ziehen.


Das Material ist nach einer Deklaration ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Maßnahme sollte der Unteren Bodenschutzbehörde Landkreises Aurich angezeigt werden.

Hinsichtlich der Bebauung des Grundstückes sind außerdem zwei Sachverhalte zu beachten:

- In der Bundes-Bodenschutzverordnung wird gefordert, dass die obersten 35 cm eines Grundstückes, welches zu Wohnzwecken genutzt wird, bestimmten Anforderungen genügt. Es besteht derzeit die Gefahr, dass die Zusammensetzung der Auffüllung dieses nicht erfüllt. Für die Anlage von Grünflächen zwischen den Gebäuden ist jedoch wahrscheinlich ein Bodenaustausch notwendig, so dass in diesem Zuge die gesetzlichen Anforderungen umgesetzt werden können.
- Die Untersuchungen aus den Jahren 2007 bis 2010, die von der Unteren Bodenschutzbehörde des Landkreises Aurich veranlasst wurden, ergaben sanierungspflichtige Verunreinigungen im Bereich der damals vorhandenen Tanks. Vor einer Baugenehmigung wird von der Behörde sicherlich ein Nachweis über den jetzigen Belastungszustand des Grundstückes gefordert. Wir empfehlen einen gemeinsamen Erörterungstermin, um weitere Maßnahmen abzustimmen.

^{Projekt:} B - Plan Wohnanlage Sielstraße/Gaswerkstraße 26506 Norden	Auftraggeber: Architekturbüro Kremer & Kremer Am Hafen 1 26506 Norden	Projektnummer: 14.213.21	Schmitz + Beilke Ingenieure GmbH Oldenburg
Art:		Datum:	
Lageplan der Bohrsondieru	ng	28.05.2014	Anlage 1
$\frac{18}{18}$	BS 8 BS 7 BS 8 BS 1 BS 1	Legende: Bohrsondiere Höhenbezug:	

HBP +0.12 m BS₁



BS 2

HBP +0.29 m

Mittelsand, mittel schluffig -stark schluffig, feinsandig, schwach grobsandig, Bauschutt, Klinkerreste

11

Schluff, schwach humos - humos, schwach tonig, sehr schwach feinsandig servachd reinsandig, sehr schwach mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach grobsandig, Klinkerreste, Torfilnse, steif 080

2.10

1

GP 3 D 285

GP 4 [] 3.85

GP 8 C3 4.70

11

Lehm: Schluff, feinsandig, sehr schwach grobsandig - schwach grobsandig, sehr schwach humos, sehr schwach tonig, sehr schwach mittelsandig weich bis steif Feinsand, stark mittelsandig, schwach schluffig ₹ **2** 2.85

Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, humose Linse, von 4.70 m bis 5.00 m Kernverlust

Schmitz + Beilke Ingenieure GmbH Projekt Nr. 14.213.21 bearbelet 28.05.2014 / Gr gezeichnet 28.05.2014 / Gr 7= 0441-9217550 Fac 0441-6217559 info@baugrund-ol.de Projekt B - Pian Wohnanlage Sielstraße / Gaswerkstraße in Norden

Cloppenburger Straße 2-4

Bodenmechanik, Erel- und Grundbau

verfit, Maßstalt


geandert

1 80

Auftraggeber. Architekturbüro Kremer & Kremer Am Hafen 1 26506 Norden

Anlage 2.1 Bohrprofile

Höhenbezugspunkt HBP (OK Schachtdeckel)



ckei)	
Schachtdecker	
K Sch	
HBP (O	
öhenbezugspunki	
löhenb	

Cloppenburger Straße 2-4 28135 Older für g

Eadenmechanik. Ele- und Grundbau

vertit. Malistats

gednast

1:50


Auftraggeber. Architekturbüro Kremer & Kremer

Am Hafen 1 26506 Norden

Tel paet - 927 75 50 Fax 0441 - 971 75 54 info@baugnund-0l.de Anlage 2.2

Present B - Plan Wohnanlage Sielstraße / Gaswerkstraße in Norden

Tre-Bohrprofile



Feinsand, schwach schluffig, schwach humos, sehr schwach mittelsandig, Bauschutt, Klinkerreste

0.30

A X

GP 10 030

HBP -0.28 m

BS 5

Klei: Schluff, schwach tonig, schwach humos, sehr schwach feinsandig, steif

0.10

GP 3 D 160

110 0

Klei: Schluff, schwach tonig, sehr schwach feinsandig, sehr schwach humos, Pflanzenreste, weich

GP 4 C 2.65

GP 5 D 3 40


Schluff, schwach humos - humos, sehr schwach feinsandig - schwach feinsandig, sehr schwach tonig, steif

Klei: Schluff, humos, schwach tonig, sehr schwach feinsandig, starke Torflinsen, weich Klei: Schluff, humos, schwach tonig, sehr schwach feinsandig, starke Torflinsen, weich

8.00

GP 8 G 5.00

Höhenbezugspunkt HBP (OK Schachtdeckel)



_
ē
<u></u>
5
ğ
Š
×
5
'n
Ϋ́
unkt
gspunkt F
zugspunkt F
pezugspunkt F
henbezugspunkt F

Clopperburger Straße 2-4 26135 Olderburg

Bodenmechanik, Erst- und Grundbau

vertik. Maßstab:

1:50

Authangebei: Architekturbüro Kremer & Kremer

#Eudel

Am Hafen 1 26506 Norden

Tel D441 - 921 75 50 Fax D441 - 921 75 59 Info@baugnund-olufs Anlage 2.4

Frukett B - Plan Wohnanlage Sielstraße in Norden

Schichtenverzeichnis

Projektnr: 14.213.21

Cloppenburger Straße 2-4 26135 Oldenburg

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage: 3.1

Vorhaben: B - Plan Wohnanlage Sielstraße / Gaswerkstraße in Norden Datum: BS 1 Bohrung / Blatt: 1 Höhe: 0.12 m 26.05.2014 5 6 2 3 1 Entnommene Proben Benennung der Bodenart und Beimengungen Bemerkungen Bis Sonderprobe b) Ergänzende Bemerkung 1) Tiefe Wasserführung ... m Bohrwerkzeuge in m Beschaffenheit Beschaffenheit unter e) Farbe Art Nr nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-Ansatz-Geologische 1) h) 1) i) Kalk-Sonstiges kante) punkt f) Übliche gehalt Benennung Benennung Gruppe GP 0.45 bis auf 1.00 m 1 a) Schluff, schwach humos, sehr schwach feinsandig, sehr schwach tonig vorgeschachtet b) von 0.00 m bis 0.05 m Bauschutt und Klinkerreste 0.45 c) steif d) dunkelgrau schwarz h) Auffüllung GP 2 0.95 a) Schluff, schwach humos, sehr schwach feinsandig, sehr schwach tonig b) 0.95 c) steif d) e) grau - braun h) i) f) Klei g) [TL] GP 1.50 3 GW (1.10) Schluff, humos, sehr schwach feinsandig, sehr schwach tonig b) 1.50 c) weich d) leicht bohrbar e) schwarz - grau h) 1) f) Klei g) GP 4 2.10 Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, sehr schwach humos b) humose Linsen, humosgebändert 2.10 c) d) leicht - mittele) beige - schwarz schwer bohrbar Sand g) h) i) SU GP 2.80 5 a) Feinsand, sehr schwach schluffig - schwach schluffig, sehr schwach mittelsandig Schlufflinsen 2.80 C) d) mittelschwer e) grau bohrbar h) i) f) Sand g) SE - SU 1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Cloppenburger Straße 2-4 26135 Oldenburg

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Projektnr: 14.213.21

Anlage: 3.2

Vorhaben: B - Plan Wohnanlage Sielstraße / Gaswerkstraße in Norden Datum: BS 1 Bohrung / Blatt: 2 Höhe: 0.12 m 26.05.2014 6 3 5 Entnommene Benennung der Bodenart und Beimengungen Proben Bemerkungen Bis Sonderprobe b) Ergänzende Bemerkung 1) Wasserführung Tiefe ... m in m Beschaffenheit Bohrwerkzeuge unter Beschaffenheit e) Farbe Art Nr nach Bohrgut nach Bohrvorgang (Unter-Kernverlust Ansatz-Geologische 1) h) 1) kante) i) Kalk-Sonstiges punkt Übliche f) gehalt Benennung Gruppe Benennung GP 6 3.60 Feinsand, sehr schwach schluffig - schwach schluffig, sehr schwach mittelsandig, sehr schwach humos b) schwach humosgebändert, Schlufflinsen 3.60 d) leicht bohrbar C) e) beige - grau braun h) Sand SE - SU 4.25 GP 7 a) Schluff, feinsandig, schwach humos b) Feinsandlinse 4.25 e) braun - grau c) weich - steif d) mittelschwer schwer bohrbar i) h) Auelehm g) UL GP 4.45 8 a) Feinsand, stark schluffig, humos b) 4.45 C) d) mittelschwer e) braun schwer bohrbar g) h) i) schluffiger Sand SU* GP 9 5.00 Feinsand, mittelsandig, sehr schwach schluffig schwach schluffig b) 5.00 C) d) mittelschwer e) beige - grau schwer bohrbar Sand g) h) i) SE - SU a) b) C) d) e) h) i) f) g)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

Projektnr: 14.213.21

Anlage: 3.3

Cloppenburger Straße 2-4 26135 Oldenburg

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Vorhaben: B - Plan Wohnanlage Sielstraße / Gaswerkstraße in Norden

Datum: BS 2 Bohrung 0.29 m / Blatt: 1 Höhe: 26.05.2014 2 3 5 6 1 Entnommene Benennung der Bodenart Proben und Beimengungen Bemerkungen Bis Sonderprobe b) Ergänzende Bemerkung 1) Tiefe Wasserführung ... m Bohrwerkzeuge in m unter Beschaffenheit Beschaffenheit e) Farbe Art Nr nach Bohrvorgang nach Bohrgut Kernverlust (Unter-Ansatz-Geologische 1) h) 1) i) Kalk-Sonstiges kante) punkt f) Übliche Benennung Gruppe gehalt Benennung bis auf 1.00 m GP 0.90 Mittelsand, schluffig - stark schluffig, vorgeschachtet feinsandig, schwach grobsandig b) Bauschutt, Klinkerreste 0.90 c) d) e) dunkelbraun h) i) Auffüllung GP 2 2.10 GW (1.20) a) Schluff, schwach humos - humos, schwach tonig, sehr schwach feinsandig - schwach feinsandig, sehr schwach mittelsandig, sehr schwach grobsandig Torflinse, Klinkerreste 2.10 d) leicht - mittele) schwarz -C) steif schwer bohrbar braun - grau h) i) f) Auffüllung g) A GP 3 2.85 a) Feinsand, stark mittelsandig, schwach schluffig b) 2.85 mittelschwer e) beige C) bohrbar h) Sand g) i) SU GP 4 3.85 a) Schluff, feinsandig, sehr schwach grobsandig - schwach grobsandig, sehr schwach humos, sehr schwach tonig, sehr schwach mittelsandig 3.85 d) mittelschwer e) braun - grau c) weich - steif schwer bohrbar i) h) Lehm g) UL 4.70 von 4.70 m bis GP 5 a) Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig 5.00 m Kernverlust b) humose Linse 5.00 C) schwer - sehr e) beige - braun schwer bohrbar i) g) Sand SU 1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

Projektnr: 14.213.21

- 1

Cloppenburger Straße 2-4 26135 Oldenburg

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage: 3.4

Vorhabe	en:	B - Plan Wohnanlage	e Sielstraße / Gaswerkstraß	ße in Norden					
Bohr	ung	д BS 3 / в	latt: 1		Höhe: ().09 m	Datu 26.05	m: 5.2014	
1			2			3	4	5	6
Bis	a)	Benennung der Boder und Beimengungen	nart			Bemerkungen	Entnommene Proben		
1,000,000	b)	Ergänzende Bemerku	ng ¹⁾			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
m unter Ansatz-	c)	Beschaffenheit nach Bohrgut	eit d) Beschaffenheit e) Farbe Boh		Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	in m (Unter-	
punkt	f)	Übliche Benennung	g) Geologische Benennung 1)	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)
	a)	Feinsand, schluffig, hu	umos			bis auf 1.00 m vorgeschachtet	GP	1	0.35
Name of	b)	Bauschutt, Klinkerrest	:e						
0.35	c)		d)	e) schwa	rz				
	f)	Auffüllung	9)	h) A	i)				
	a)	Schluff, humos, schwatonig	ach feinsandig, sehr schwa				GP	2	0.60
	b)	Klinkerreste							
0.60	c)	steif	d)	e) grau -	schwarz				
	f)	Auffüllung	g)	h) A	i)				
	a)	Schluff, schwach toni schwach humos	1	GW (1.20)	GP	3	1.40		
1.40	b)	ń							
1000000	c)	steif	d) leicht bohrbar	e) blau -	grau				
	f)	Klei	g)	h) TL	i)				
	a)	Feinsand, sehr schwa	ach mittelsandig, sehr schv	vach			GP	4	2.50
0.50	b)		se			1			
2.50	c)	iii	d) leicht - mittel- schwer bohrbar	e) beige	- braun				
	f)	Sand	g)	h) SE	1)				
	a)	Feinsand, sehr schw schluffig	ach mittelsandig, sehr sch	wach			GP	5	3.00
2.00	b)		indert						
3.00	(C)		d) mittelschwer bohrbar	e) beige	: - grau				
	f)	Sand	g)	h) SE	i)				
1) Ein	tragi	ung nimmt der wissens	schaftliche Bearbeiter vor	1	-				-

Schichtenverzeichnis

Projektnr: 14.213.21

Cloppenburger Straße 2-4 26135 Oldenburg

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage: 3.5

B - Plan Wohnanlage Sielstraße / Gaswerkstraße in Norden Vorhaben: Datum: BS 3 0.09 m Bohrung Höhe: / Blatt: 2 26.05.2014 2 3 5 6 Entnommene a) Benennung der Bodenart Proben und Beimengungen Bemerkungen Bis Sonderprobe b) Ergänzende Bemerkung 1) Tiefe Wasserführung ... m Bohrwerkzeuge in m Beschaffenheit Beschaffenheit unter e) Farbe Art Nr nach Bohrvorgang nach Bohrgut Kernverlust (Unter-Ansatzh) 1) i) Kalk-Sonstiges kante) Geologische Benennung 1) punkt Übliche f) gehalt Gruppe Benennung GP 6 3.45 a) Feinsand, sehr schwach schluffig, stark mittelsandig b) 3.45 d) mittelschwer e) beige - grau schwer bohrbar h) i) Sand SE GP 7 3.95 a) Feinsand, mittelsandig, sehr schwach schluffig schwach schluffig b) schwach humosgebändert 3.95 e) braun - grau -C) d) mittelschwer schwer bohrbar beige h) i) f) Sand g) SE - SU GP 8 4.40 a) Schluff, feinsandig, humos, sehr schwach tonig b) 4.40 mittelschwer e) braun c) steif bohrbar g) h) i) Auelehm UL GP 5.00 9 Feinsand, schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig - schwach schluffig b) 5.00 d) schwer - sehr e) grau - beige C) schwer bohrbar i) Sand g) h) SE - SU a) b) d) e) c) h) i) f) g) 1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Cloppenburger Straße 2-4 26135 Oldenburg

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Projektnr: 14.213.21

Anlage: 3.6

B - Plan Wohnanlage Sielstraße / Gaswerkstraße in Norden Vorhaben: Datum: BS 4 Bohrung / Blatt: 1 Höhe: 0.05 m 26.05.2014 5 6 2 3 4 1 Entnommene a) Benennung der Bodenart Proben Bemerkungen und Beimengungen Bis Sonderprobe b) Ergänzende Bemerkung 1) Tiefe Wasserführung ... m Bohrwerkzeuge in m Beschaffenheit Beschaffenheit unter Art Nr e) Farbe nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-Ansatzh) 1) Sonstiges kante) i) Kalkpunkt Geologische Benennung 1) f) Übliche Benennung Gruppe gehalt GP 1 0.45 bis auf 1.00 m a) Mittelsand, schluffig, humos, schwach feinsandig vorgeschachtet b) Bauschutt, Ziegelreste 0.45 d) e) braun - schwarz C) h) i) Auffüllung Α GW (1.00) GP 1.65 a) Schluff, humos, schwach grobsandig, schwach tonig, sehr schwach feinsandig - schwach feinsandig b) 1.65 d) leicht bohrbar e) dunkelgrau c) weich - steif braun f) Klei h) i) g) OT GP 3 1.90 Feinsand, schwach schluffig - schluffig, schwach mittelsandig, sehr schwach humos b) Schlufflinsen 1.90 C) d) leicht - mittele) beige - braun schwer bohrbar i) Sand g) SU-SU* GP 3.00 4 a) Feinsand, schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig - schwach schluffig, sehr schwach grobsandig b) Schlufflinsen 3.00 d) leicht - mittele) beige - grau C) schwer bohrbar h) i) Sand g) SE-SU GP 4.10 5 a) Feinsand, schwach schluffig, sehr schwach mittelsandig b) humosgebändert 4.10 d) schwer bohrbar e) hellbraun -C) beige h) i) g) Sand SU 1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Cloppenburger Straße 2-4 26135 Oldenburg

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Projektnr: 14.213.21

Anlage: 3.7

B - Plan Wohnanlage Sielstraße / Gaswerkstraße in Norden Vorhaben: Datum: Bohrung BS 4 0.05 m / Blatt: 2 Höhe: 26.05.2014 6 5 2 3 4 1 Entnommene Benennung der Bodenart Proben Bemerkungen und Beimengungen Bis Sonderprobe b) Ergänzende Bemerkung 1) Tiefe Wasserführung ... m Bohrwerkzeuge in m unter Beschaffenheit Beschaffenheit Nr Art e) Farbe nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-Ansatzh) 1) Sonstiges kante) punkt i) Kalk-Geologische Benennung 1) f) Übliche Benennung Gruppe gehalt GP 6 4.30 Schluff, schwach humos - humos, schwach feinsandig, sehr schwach tonig b) 4.30 d) schwer - sehr e) braun c) steif schwer bohrbar h) i) Auelehm g) UL GP 7 5.00 a) Feinsand, schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig b) humose Linse 5.00 C) d) schwer-sehr e) grau - beige schwer bohrbar g) h) i) Sand SE a) b) e) C) d) i) h) f) a) b) d) e) C) h) i) f) g) a) b) C) d) e) i) f) g) h) 1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

Projektnr: 14.213.21

Cloppenburger Straße 2-4 26135 Oldenburg

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage: 3.8

Vorhaben: B - Plan Wohnanlage Sielstraße / Gaswerkstraße in Norden Datum: **Bohrung** BS 5 / Blatt: 1 Höhe: -0.28 m 26.05.2014 3 5 1 Entnommene Benennung der Bodenart Proben Bemerkungen und Beimengungen Bis Sonderprobe b) Ergänzende Bemerkung 1) Wasserführung Tiefe ... m in m unter c) Beschaffenheit Beschaffenheit Bohrwerkzeuge e) Farbe Art Nr nach Bohrgut nach Bohrvorgang (Unter-Ansatz-Kernverlust Geologische 1) h) 1) punkt i) Kalk-Sonstiges kante) Übliche f) Benennung Benennung Gruppe gehalt GP 0.30 bis auf 1.00 m a) Feinsand, schwach schluffig, schwach humos, sehr vorgeschachtet schwach mittelsandig b) Bauschutt, Klinkerreste 0.30 d) c) e) braun - schwarz h) i) Auffüllung 0.70 GP 2 Schluff, schwach humos - humos, sehr schwach feinsandig - schwach feinsandig, sehr schwach tonig b) 0.70 c) steif d) e) grau - schwarz Auffüllung h) i) g) OT GP 3 1.60 GW (1.10) a) Schluff, schwach tonig, schwach humos, sehr schwach feinsandig b) 1.60 steif d) leicht bohrbar e) blau - grau h) 1) f) Klei g) OT GP 4 2.65 a) Schluff, schwach tonig, sehr schwach feinsandig, sehr schwach humos b) Pflanzenreste 2.65 c) weich d) leicht bohrbar e) blau - grau i) Klei TL GP 5 3.50 a) Schluff, humos, schwach tonig, sehr schwach feinsandig b) starke Torflinsen 3.50 d) leicht - mittele) grau - schwarz c) weich schwer bohrbar h) i) Klei OT 1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

IS Ant

Cloppenburger Straße 2-4 26135 Oldenburg

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage: 3.9

Projektnr:

14.213.21

Vorhab	en:	B - Plan Wohnanlage	Sielstraße / Gaswerkstraß	se in Norder	í				
Bohr	ung	g BS 5 / Bla	att: 2		Höhe: -().28 m	Datu 26.0	m: 5.2014	
1			2			3	4	5	6
Bis	a)	Benennung der Bodens und Beimengungen	art			Bemerkungen	E	ntnom Prob	mene en
m	b)	Ergänzende Bemerkun	ng ¹⁾			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
unter Ansatz- punkt	c)	Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	in m (Unter-
	f)	Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)
		Schluff, humos, schwa feinsandig	ch tonig, sehr schwach				GP	6	5.00
5.00	b)	starke Torflinsen							
3.00	c)	weich	d) leicht - mittel- schwer bohrbar	e) schwa	ırz				
	f)	Klei	g)	h) OT	i)				
	a)								
	b)								
	c)		d)	e)					
	f)		g)	h)	i)				
	a)								
	b)								
	c)		d)	e)					
	f)		g)	h)	1)				
	a)				-				
	b)								
	c)	(d)	e)					
	f)		g)	h)	i)				
	a)	į	<u> </u>						
	b)								
	c)		d)	e)					
	f)		g)	h)	i)				
1) Ein	traqı	ung nimmt der wissensc	L Chaftliche Bearbeiter vor				4	1	

Schichtenverzeichnis

Projektnr: 14.213.21

Cloppenburger Straße 2-4 26135 Oldenburg

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage: 3.10

Vorhaben: B - Plan Wohnanlage Sielstraße / Gaswerkstraße in Norden Datum: Bohrung BS 6 / Blatt: 1 Höhe: 0.12 m 27.05.2014 6 2 3 4 5 Entnommene Proben a) Benennung der Bodenart und Beimengungen Bemerkungen Bis Sonderprobe b) Ergänzende Bemerkung 1) Wasserführung Tiefe ... m Bohrwerkzeuge in m unter Beschaffenheit Beschaffenheit e) Farbe Art Nr nach Bohrgut nach Bohrvorgang (Unter-Ansatz-Kernverlust Geologische 1) h) 1) i) Kalkkante) punkt Sonstiges Übliche f) gehalt Benennung Benennung Gruppe GP 0.50 bis auf 1.00 m 1 Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig, sehr schwach humos vorgeschachtet b) Bauschutt, Ziegelreste, Grasnarbe 0.50 d) c) weich - steif e) braun - grau h) i) Auffüllung g) GP 1.40 2 GW (1.10) a) Schluff, schwach feinsandig, sehr schwach tonig, sehr schwach humos b) 1.40 d) leicht bohrbar e) beige - grau c) steif h) i) f) g) Klei TL GP 3 1.90 Feinsand, mittelsandig, schwach humos, sehr schwach schluffig - schwach schluffig b) 1.90 d) leicht bohrbar e) beige - braun f) Sand g) h) i) SE - SU GP 4 2.60 a) Feinsand, schwach mittelsandig b) 2.60 d) leicht bohrbar e) dunkelbeige C) i) Sand h) SE GP 5 3.30 a) Feinsand, stark schluffig, sehr schwach mittelsandig b) 3.30 e) beige c) d) leicht - mittelschwer bohrbar h) i) f) schluffiger Sand g) SU* 1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

Projektnr: 14.213.21

Cloppenburger Straße 2-4 26135 Oldenburg

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage: 3.11

B - Plan Wohnanlage Sielstraße / Gaswerkstraße in Norden Vorhaben: Datum: BS 6 Bohrung / Blatt: 2 Höhe: 0.12 m 27.05.2014 2 3 5 6 Entnommene a) Benennung der Bodenart Proben und Beimengungen Bemerkungen Bis Sonderprobe b) Ergänzende Bemerkung 1) Wasserführung Tiefe ... m Bohrwerkzeuge in m Beschaffenheit d) Beschaffenheit unter e) Farbe Art Nr nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-Ansatzh) 1) i) Kalk-Sonstiges kante) punkt Geologische Benennung 1) f) Übliche Gruppe gehalt Benennung GP 3.70 Feinsand, mittelsandig, sehr schwach schluffig schwach schluffig b) 3.70 c) d) leicht - mittele) beige schwer bohrbar h) i) Sand SE - SU GP 4.20 a) Schluff, stark feinsandig, schwach humos, sehr schwach mittelsandig b) 4.20 d) mittelschwer e) beige c) steif bohrbar hellbraun i) f) Auelehm g) UL/OU GP 5.00 a) Feinsand, mittelsandig b) 5.00 e) beige - grau C) d) schwer bohrbar f) Sand g) h) i) SE a) b) d) e) C) h) i) f) g) a) b) d) e) C) h) i) f) g) 1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

Projektnr: 14.213.21

Cloppenburger Straße 2-4 26135 Oldenburg

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage: 3.12

Vorhaben: B - Plan Wohnanlage Sielstraße / Gaswerkstraße in Norden Datum: BS 7 Bohrung / Blatt: 1 Höhe: -0.43 m 27.05.2014 2 3 5 6 Entnommene Benennung der Bodenart Proben und Beimengungen Bemerkungen Bis Sonderprobe b) Ergänzende Bemerkung 1) Tiefe Wasserführung ... m Bohrwerkzeuge in m unter Beschaffenheit Beschaffenheit e) Farbe Art Nr nach Bohrgut nach Bohrvorgang Ansatz-Kernverlust (Unterh) 1) i) Kalk-Sonstiges kante) punkt Geologische Benennung 1) Übliche f) gehalt Gruppe Benennung bis auf 1.10 m 0.15 a) Bauschutt vorgeschachtet b) Grasnarbe 0.15 C) d) e) bunt h) i) Auffüllung g) GP 0.50 1 a) Feinsand, schwach mittelsandig b) 0.50 d) e) beige C) h) i) f) Auffüllung g) [SE] GP 2 0.80 a) Feinsand, mittelsandig, sehr schwach schluffig schwach schluffig, sehr schwach humos b) Ziegelreste 0.80 c) d) e) dunkelbeige grau Auffüllung g) h) i) GP 1.40 GW (0.90) 3 a) Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach humos b) 1.40 d) leicht bohrbar e) dunkelgrau c) steif i) h) Klei TL GP 2.20 4 a) Schluff, humos, schwach tonig, schwach feinsandig b) 2.20 c) weich - steif d) leicht bohrbar e) dunkelgrau h) i) Klei g) OT 1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis Cloppenburger Straße 2-4 26135 Oldenburg

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Projektnr: 14.213.21

Anlage: 3.13

Vorhaben:

B - Plan Wohnanlage Sielstraße / Gaswerkstraße in Norden

Bohr	บท	g BS 7 / B	latt: 2		Höhe: -	-0.43 m	Datu	m:	
Dom	un	9 507 75	natt. Z		Tione.	-0.45 III	27.0	5.2014	
1			2			3	4	5	6
Bis	a)					Bemerkungen	E	ntnom Prob	
m	b)	Ergänzende Bemerku	ing 1)	X		Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
unter Ansatz-	c)	Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	in m (Unter-
punkt	f)	Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) 1) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)
	a)	Schluff, schwach fein humos	sandig, schwach tonig, sch	nwach			GP	5	2.50
2.50	b)								
2.50	c)	steif	d) leicht - mittel- schwer bohrbar	e) dunke	lgrau				
	f)	Klei	g)	h) TL	i)				
	a)	Schluff, schwach toni kiesig, sehr schwach	g, schwach humos, sehr s feinsandig	chwach			GP	6	3.60
3.60	b)	von 3.40 m bis 3.45 n	n Mittelsandlage						
3.00	c)	weich	d) leicht - mittel- schwer bohrbar	e) dunke	lgrau				
	f)	Klei	g)	h) TL	i)).			
	a)	Mittelsand, schwach grobsandig, schwach schluffig, sehr schwach feinsandig					GP	7	3.80
3.80	b)								
0.00	c)		d) mittelschwer bohrbar	e) grau					
	f)	Sand	g)	h) SU	i)				
	a)	Schluff, schwach hun feinsandig	nos, schwach tonig, schwa	ch			GP	8	4.30
4.30	b)								
4.50	c)	weich - steif	d) mittelschwer bohrbar	e) dunke	elgrau				
	f)	Klei	g)	h) TL	i)				
	a)	Schluff, schwach hur		vom 4.60 m bis 5.00 m Kernverlust	GP	9	4.60		
5.00	b)	von 4.40 m bis 4.45 r Mittelsandlagen	von 4.40 m bis 4.45 m und von 4.50 m bis 4.52 m						
5.00	c)	11111111111111111111111111111111111111	d) mittelschwer bohrbar	e) braun					
	f)	Auelehm	g)	h) UL/OU	i)				
1) Ein	tragi	ing nimmt der wissens	chaftliche Bearbeiter vor			.1.	-		

Cloppenburger Straße 2-4 26135 Oldenburg

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Projektnr: 14.213.21 Anlage:

3.14

Vorhaben: B - Plan Wohnanlage Sielstraße / Gaswerkstraße in Norden Datum: Bohrung BS 8 / Blatt: 1 Höhe: -0.16 m 27.05.2014 2 3 5 6 1 Entnommene a) Benennung der Bodenart Proben Bemerkungen und Beimengungen Bis Sonderprobe b) Ergänzende Bemerkung 1) Wasserführung Tiefe ... m unter Beschaffenheit d) Beschaffenheit Bohrwerkzeuge in m e) Farbe Art Nr nach Bohrgut nach Bohrvorgang (Unter-Ansatz-Kernverlust h) 1) i) Kalk-Sonstiges kante) punkt Geologische Benennung 1) f) Übliche Benennung Gruppe gehalt GP bis auf 0.50 m 1 0.20 a) Feinsand, feinkiesig, schwach mittelsandig vorgeschachtet b) Schlacke 0.20 d) C) e) gelb - beige h) i) Auffüllung A GP 2 1.40 GW (0.80) a) Feinsand, schluffig, feinklesig b) Schlacke 1.40 C) d) leicht bohrbar e) schwarz - braun Auffüllung g) h) i) GP 3 1.90 a) Schluff, tonig, schwach humos, sehr schwach feinsandig b) 1.90 c) steif d) leicht bohrbar e) dunkelgrau i) h) Klei TL GP 4 2.80 a) Schluff, schwach humos, schwach tonig, sehr schwach feinsandig b) 2.80 d) leicht - mittele) dunkelgrau c) weich schwer bohrbar h) 1) Klei g) TL GP 5 3.40 a) Schluff, humos, sehr schwach feinsandig b) 3.40 mittelschwer e) braun c) weich - steif bohrbar h) i) Auelehm UL 1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

Projektnr: 14.213.21

Cloppenburger Straße 2-4 26135 Oldenburg

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage: 3.15

Vorhab	en:	B - Plan Wohnanlage	e Sielstraße / Gaswerkstraß	3e in Norder	1				
Bohi	un	g BS8 /в	latt: 2		Höhe:	-0.16 m	Datu 27.0	ım: 5.2014	
1			2			3	4	5	6
	a)	Benennung der Boder und Beimengungen	Bemerkungen	E	ntnom Prob				
Bis m	b)	Ergänzende Bemerku	Sonderprobe Wasserführung			Tiefe			
unter Ansatz-	c)	Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art 1	Nr	in m (Unter-
punkt	f)	Übliche Benennung	g) Geologische Benennung 1)	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)
	a)	Feinsand, schwach m	ittelsandig, sehr schwach s	schluffig			GP	6	4.30
	b)								
4.30	c)		d) mittelschwer bohrbar	e) beige					
	f)	Sand	g)	h) SE	1)				
6.00	a)	Feinsand, stark schluf	von 5.60 m bis 6.00 m Kernverlust	GP	7	5.60			
	b)								
	c)		d) mittelschwer - schwer bohrbar	e) beige	- braun				
	f)	Auelehm	g)	h) UL/SU*	i)				
	a)								
	b)								
	c)		d)	e)					
	f)		g)	h)	1)				
	a)		·	***					
	b)								
	c)		d)	e)					
	f)		g)	h)	i)				
	a)	N. Committee of the Com							
	b)	W							
	c)		d)	e)					
	f)		g)	h)	1)				
1) Ein	ragi	ung nimmt der wissens	 chaftliche Bearbeiter vor	1					

Breslauer Str. 60, 31157 Sarstedt, Germany Tel.: +49 (05066) 90193-0, Fax: +49 (05066) 90193-35 eMail: koldingen@agrolab.de www.agrolab.de



Inst. Koldingen Breslauer Str. 60, 31157 Sarstedt

BÖKER UND PARTNER WÖHLERSTR. 42 30163 HANNOVER

Datum

12.06.2014

Kundennr.

22760

Seite 1 von 3

PRÜFBERICHT 476099 - 952678

Auftrag 476099 14P212 Norden Gaswerkstraße

Analysennr. 952678
Probeneingang 05.06.2014
Probenahme 05.06.2014
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung BS 2 0,0-0,9 m

	Einheit	Ergebnis	BestGr.	Methode
Feststoff				
Trockensubstanz	%	* 85,4	0,1	DIN ISO 11465
Kohlenstoff(C) organisch (TOC)	%	1,4	0,1	DIN ISO 10694 / DIN EN 13137
EOX	mg/kg	<1,0	1	DIN 38414-17 (S 17)
Königswasseraufschluß				DIN ISO 11466 / DIN EN 13657
Arsen (As)	mg/kg	4,3	1	DIN EN ISO 11885 (E 22)
Blei (Pb)	mg/kg	49	5	DIN EN ISO 11885 (E 22)
Cadmium (Cd)	mg/kg	0,14	0,06	DIN EN ISO 11885 (E 22)
Chrom (Cr)	mg/kg	50	3	DIN EN ISO 11885 (E 22)
Kupfer (Cu)	mg/kg	20	2	DIN EN ISO 11885 (E 22)
Nickel (Ni)	mg/kg	70	5	DIN EN ISO 11885 (E 22)
Quecksilber (Hg)	mg/kg	0,11	0,02	DIN EN 1483 (E 12-4)
Thallium (TI)	mg/kg	<0,10	0,1	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)(OB)
Zink (Zn)	mg/kg	77	3	DIN EN ISO 11885 (E 22)
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC)	mg/kg	<50	50	DIN EN 14039
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)	mg/kg	150	50	DIN ISO 16703 / DIN EN 14039
Naphthalin	mg/kg	0,20	0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthylen	mg/kg	0,15	0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthen	mg/kg	0,11	0,05	DIN ISO 18287
Fluoren	mg/kg	0,21	0,05	DIN ISO 18287
Phenanthren	mg/kg	2,2	0,05	DIN ISO 18287
Anthracen	mg/kg	0,40	0,05	DIN ISO 18287
Fluoranthen	mg/kg	2,7	0,05	DIN ISO 18287
Pyren	mg/kg	2,1	0,05	DIN ISO 18287
Benzo(a)anthracen	mg/kg	0,99	0,05	DIN ISO 18287
Chrysen	mg/kg	0,87	0,05	DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg	1,1	0,05	DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg	0,34	0,05	DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren	mg/kg	0,96	0,05	DIN ISO 18287
Dibenzo(a,h)anthracen	mg/kg	0,12	0,05	DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perylen	mg/kg	0,55	0,05	DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg	0,59	0,05	DIN ISO 18287





Breslauer Str. 60, 31157 Sarstedt, Germany Tel.: +49 (05066) 90193-0, Fax: +49 (05066) 90193-35 eMail: koldingen@agrolab.de www.agrolab.de



Datum

12.06.2014

22760

Kundennr. Seite 2 von 3


PRÜFBERICHT 476099 - 952678

Kunden-Probenbezeichnung

BS 2 0.0-0.9 m

Kunden-Probenbezeichnung	BS 2 0	,0-0,9 m		
	Einheit	Ergebnis	BestGr.	Methode
Summe PAK (EPA)	mg/kg	14		DIN ISO 18287
Dichlormethan	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
cis-Dichlorethen	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
trans-Dichlorethen	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
Trichlormethan	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
1,1,1-Trichlorethan	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
Trichlorethen	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
Tetrachlormethan	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
Tetrachlorethen	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
LHKW - Summe	mg/kg	n.b.		DIN ISO 22155
Benzol	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
Toluol	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
Ethylbenzol	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
m,p-Xylol	mg/kg	<0,20	0,2	DIN ISO 22155
o-Xylol	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
Cumol	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
Styrol	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
BTX - Summe	mg/kg	n.b.		DIN ISO 22155
PCB (28)	mg/kg	<0,010	0,01	ISO 10382 / EN 15308 / DIN ISO 10382
PCB (52)	mg/kg	<0,010	0,01	ISO 10382 / EN 15308 / DIN ISO 10382
PCB (101)	mg/kg	<0,010	0,01	ISO 10382 / EN 15308 / DIN ISO 10382
PCB (118)	mg/kg	<0,010	0,01	ISO 10382 / EN 15308 / DIN ISO 10382
PCB (138)	mg/kg	<0,010	0,01	ISO 10382 / EN 15308 / DIN ISO 10382
PCB (153)	mg/kg	<0,010	0,01	ISO 10382 / EN 15308 / DIN ISO 10382
PCB (180)	mg/kg	<0,010	0,01	ISO 10382 / EN 15308 / DIN ISO 10382
PCB-Summe	mg/kg	n.b.		ISO 10382 / EN 15308 / DIN ISO 10382
PCB-Summe (6 Kongenere)	mg/kg	n.b.		ISO 10382 / EN 15308 / DIN ISO 10382
Eluat				P.2-520 or or observe 10 \$27.50
Eluaterstellung				DIN 38414-4 (S 4)
pH-Wert		8,6	0	DIN 38404-5 (C 5)
elektrische Leitfähigkeit	μS/cm	550	10	DIN EN 27888
Chlorid (CI)	mg/l	4,5	1	DIN EN ISO 10304-2 (D 20)
Sulfat (SO4)	mg/I	280	1	DIN EN ISO 10304-2 (D 20)
Cyanide ges.	mg/l	<0,0050	0,005	DIN EN ISO 14403
Phenolindex	mg/l	<0,010	0,01	ISO/DIS 14402 / DIN EN ISO 1440
Arsen (As)	mg/l	<0,010	0,01	DIN EN ISO 11885
Blei (Pb)	mg/l	<0,010	0,01	DIN EN ISO 11885
Cadmium (Cd)	mg/l	<0,0010	0,001	DIN EN ISO 11885
Chrom (Cr)	mg/l	<0,0050	0,005	DIN EN ISO 11885
Kupfer (Cu)	mg/l	<0,020	0,02	DIN EN ISO 11885
Nickel (Ni)	mg/l	<0,015	0,015	DIN EN ISO 11885
Quecksilber (Hg)	mg/l	<0,00020	0,0002	DIN EN 1483 (E 12-4)





AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Breslauer Str. 60, 31157 Sarstedt, Germany Tel.: +49 (05066) 90193-0, Fax: +49 (05066) 90193-35 eMail: koldingen@agrolab.de www.agrolab.de

Datum

12.06.2014

Kundennr.

22760

Seite 3 von 3

PRÜFBERICHT 476099 - 952678

Kunden-Probenbezeichnung

BS 2 0,0-0,9 m

ing	DO 2 0	,0 0,0 111			
	Einheit	Ergebnis	BestGr.	Methode	
	mg/l	<0,050	0,05	DIN EN ISO 11885	

Sonstige Untersuchungsparameter

Backenbrecher DIN ISO 11466

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die Originalsubstanz.

Erläuterung: Substanz: OS=Originalsubstanz, TS=Trockensubstanz

u) Vergabe an ein akkreditiertes Agrolab-Gruppen-Labor

B Ocean

Inst. Koldingen Frau Warnecke, Tel. 05066/90193-56 Kundenbetreuerin

Dieser elektronisch übermittelte Ergebnisbericht wurde geprüft und freigegeben. Er entspricht den Anforderungen der ISO/IEC 17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist mit der elektronischen Signatur gültig.

Verteiler

Zink (Zn)

BÖKER UND PARTNER

Agrolab-Gruppen-Labore

Untersuchung durch

(OB) AGROLAB Standort Bruckberg, Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, für die zitlerte Methode akkreditiert nach ISO/IEC 17025;2005, Akkreditierungsurkunde: D-PL-14289_01_00


Methoden

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Beginn der Prüfungen: 05.06.2014 Ende der Prüfungen: 12.06.2014

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig.





AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Breslauer Str. 60, 31157 Sarstedt, Germany Tel.: +49 (05066) 90193-0, Fax: +49 (05066) 90193-35 eMail: koldingen@agrolab.de www.agrolab.de

Inst. Koldingen Breslauer Str. 60, 31157 Sarstedt

BÖKER UND PARTNER WÖHLERSTR. 42 30163 HANNOVER

Datum

Best.-Gr.

12.06.2014

Kundennr.

22760

Seite 1 von 3

Methode

PRÜFBERICHT 476099 - 952681

Auftrag 476099 14P212 Norden Gaswerkstraße

 Analysennr.
 952681

 Probeneingang
 05.06.2014

 Probenahme
 05.06.2014


Kunden-Probenbezeichnung MIX: BS 3 0,0-0,65 m BS 4 0,0-0,45 m

Einheit

Feststoff DIN ISO 11465 Trockensubstanz % 81,0 0,1 DIN ISO 10694 / DIN EN 13137 Kohlenstoff(C) organisch (TOC) 0,1 % 2.6 DIN 38414-17 (S 17) <1,0 1 mg/kg DIN ISO 11466 / DIN EN 13657 Königswasseraufschluß DIN EN ISO 11885 (E 22) 1 Arsen (As) mg/kg 8,3 DIN EN ISO 11885 (E 22) 5 Blei (Pb) mg/kg 86 DIN EN ISO 11885 (E 22) Cadmium (Cd) mg/kg 0.13 0.06 DIN EN ISO 11885 (E 22) Chrom (Cr) mg/kg 68 3 2 DIN EN ISO 11885 (E 22) Kupfer (Cu) mg/kg 33 5 DIN EN ISO 11885 (E 22) Nickel (Ni) mg/kg 48 0,02 DIN EN 1483 (E 12-4) Quecksilber (Hg) mg/kg 0,35 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)(OB) u) Thallium (TI) mg/kg 0,1 0,13 DIN EN ISO 11885 (E 22) Zink (Zn) mg/kg 62 3 **DIN EN 14039** Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg 50 <50 DIN ISO 16703 / DIN EN 14039 50 Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg <50 **DIN ISO 18287** 0,05 Naphthalin mg/kg <0,050 **DIN ISO 18287** mg/kg 0,072 0.05 Acenaphthylen 0,05 **DIN ISO 18287** Acenaphthen mg/kg <0,050 **DIN ISO 18287** 0.05 mg/kg 0,054 Fluoren 0,05 **DIN ISO 18287** Phenanthren mg/kg 0,73 **DIN ISO 18287** mg/kg 0,12 0,05 Anthracen 0,05 **DIN ISO 18287** Fluoranthen mg/kg 0,82 0,05 **DIN ISO 18287** mg/kg 0,72 Pyren **DIN ISO 18287** 0,27 0,05 Benzo(a)anthracen mg/kg **DIN ISO 18287** 0,05 Chrysen mg/kg 0,26 **DIN ISO 18287** 0,05 Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0.33 **DIN ISO 18287** 0.05 Benzo(k)fluoranthen mg/kg 0,13 **DIN ISO 18287** Benzo(a)pyren mg/kg 0,31 0.05 0.05 **DIN ISO 18287** Dibenzo(a,h)anthracen <0,050 mg/kg 0,05 **DIN ISO 18287** Benzo(ghi)perylen mg/kg 0,18 0,05 **DIN ISO 18287** mg/kg 0,20 Indeno(1,2,3-cd)pyren **DIN ISO 18287** Summe PAK (EPA) mg/kg 4,2

Ergebnis





Breslauer Str. 60, 31157 Sarstedt, Germany Tel.: +49 (05066) 90193-0, Fax: +49 (05066) 90193-35 eMail: koldingen@agrolab.de www.agrolab.de



Datum

12.06.2014

Kundennr.

22760


Seite 2 von 3

PRÜFBERICHT 476099 - 952681

Kunden-Probenbezeichnung MIX: BS 3 0,0-0,65 m BS 4 0,0-0,45 m

Kunden-Probenbezeichnung	MIX: BS 3 0,0-0,65 m BS 4 0,0-0,45 m			
	Einheit	Ergebnis	BestGr.	Methode
Dichlormethan	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
cis-Dichlorethen	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
trans-Dichlorethen	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
Trichlormethan	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
1,1,1-Trichlorethan	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
Trichlorethen	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
Tetrachlormethan	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
Tetrachlorethen	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
LHKW - Summe	mg/kg	n.b.		DIN ISO 22155
Benzol	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
Toluol	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
Ethylbenzol	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
m,p-Xylol	mg/kg	<0,20	0,2	DIN ISO 22155
o-Xylol	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
Cumol	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
Styrol	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
BTX - Summe	mg/kg	n.b.		DIN ISO 22155
PCB (28)	mg/kg	<0,010	0,01	ISO 10382 / EN 15308 / DIN ISO 10382
PCB (52)	mg/kg	<0,010	0,01	ISO 10382 / EN 15308 / DIN ISO 10382
PCB (101)	mg/kg	<0,010	0,01	ISO 10382 / EN 15308 / DIN ISO 10382
PCB (118)	mg/kg	<0,010	0,01	ISO 10382 / EN 15308 / DIN ISO 10382
PCB (138)	mg/kg	<0,010	0,01	ISO 10382 / EN 15308 / DIN ISO 10382
PCB (153)	mg/kg	<0,010	0,01	ISO 10382 / EN 15308 / DIN ISO 10382
PCB (180)	mg/kg	<0,010	0,01	ISO 10382 / EN 15308 / DIN ISO 10382
PCB-Summe	mg/kg	n.b.		ISO 10382 / EN 15308 / DIN ISO 10382
PCB-Summe (6 Kongenere)	mg/kg	n.b.		ISO 10382 / EN 15308 / DIN ISO 10382
Eluat				
Eluaterstellung				DIN 38414-4 (S 4)
pH-Wert		8,0	0	DIN 38404-5 (C 5)
elektrische Leitfähigkeit	μS/cm	214	10	DIN EN 27888
Chlorid (CI)	mg/l	5,7	1	DIN EN ISO 10304-2 (D 20)
Sulfat (SO4)	mg/l	28	1	DIN EN ISO 10304-2 (D 20)
Cyanide ges.	mg/l	<0,0050	0,005	DIN EN ISO 14403
Phenolindex	mg/l	<0,010	0,01	ISO/DIS 14402 / DIN EN ISO 1440
Arsen (As)	mg/l	0,015	0,01	DIN EN ISO 11885
Blei (Pb)	mg/l	<0,010	0,01	DIN EN ISO 11885
Cadmium (Cd)	mg/l	<0,0010	0,001	DIN EN ISO 11885
Chrom (Cr)	mg/l	<0,0050	0,005	DIN EN ISO 11885
Kupfer (Cu)	mg/l	<0,020	0,02	DIN EN ISO 11885
Nickel (Ni)	mg/l	<0,015	0,015	DIN EN ISO 11885
Quecksilber (Hg)	mg/l	<0,00020	0,0002	DIN EN 1483 (E 12-4)
Zink (Zn)	mg/l	<0,050	0,05	DIN EN ISO 11885





Breslauer Str. 60, 31157 Sarstedt, Germany Tel.: +49 (05066) 90193-0, Fax: +49 (05066) 90193-35 eMail: koldingen@agrolab.de www.agrolab.de



Datum

12.06.2014

Kundennr.

22760

Seite 3 von 3

PRÜFBERICHT 476099 - 952681

Kunden-Probenbezeichnung

MIX: BS 3 0,0-0,65 m BS 4 0,0-0,45 m

Einheit

Ergebnis

Best.-Gr.

Methode

Sonstige Untersuchungsparameter

Backenbrecher

DIN ISO 11466

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die Originalsubstanz.

Erläuterung: Substanz: OS=Originalsubstanz, TS=Trockensubstanz

u) Vergabe an ein akkreditiertes Agrolab-Gruppen-Labor

B. Ocsul

Inst. Koldingen Frau Warnecke, Tel. 05066/90193-56

Kundenbetreuerin

Dieser elektronisch übermittelte Ergebnisbericht wurde geprüft und freigegeben. Er entspricht den Anforderungen der ISO/IEC 17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist mit der elektronischen Signatur gültig.

Verteiler

BÖKER UND PARTNER

Agrolab-Gruppen-Labore

Untersuchung durch

(OB) AGROLAB Standort Bruckberg, Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, für die zitierte Methode akkreditiert nach ISO/IEC 17025;2005, Akkreditierungsurkunde: D-PL-14289_01_00

Methoden

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Beginn der Prüfungen: 05.06.2014 Ende der Prüfungen: 12.06.2014

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig.







Breslauer Str. 60, 31157 Sarstedt, Germany Tel.: +49 (05066) 90193-0, Fax: +49 (05066) 90193-35 eMail: koldingen@agrolab.de www.agrolab.de

Inst. Koldingen Breslauer Str. 60, 31157 Sarstedt

BÖKER UND PARTNER WÖHLERSTR. 42 30163 HANNOVER

Datum

12.06.2014

Kundennr.

22760

Seite 1 von 3

PRÜFBERICHT 476099 - 952682

476099 14P212 Norden Gaswerkstraße Auftrag

Analysennr.

952682

Probeneingang

05.06.2014

Probenahme Probenehmer

05.06.2014 Auftraggeber

Kunden-Probenbezeichnung

BS 6 0,0-1,0 m

	Einheit	Ergebnis	BestGr.	Methode
Feststoff				
Trockensubstanz	%	* 84,5	0,1	DIN ISO 11465
Kohlenstoff(C) organisch (TOC)	%	1,2	0,1	DIN ISO 10694 / DIN EN 13137
EOX	mg/kg	<1,0	1	DIN 38414-17 (S 17)
Königswasseraufschluß	0.5.4			DIN ISO 11466 / DIN EN 13657
Arsen (As)	mg/kg	7,4	1	DIN EN ISO 11885 (E 22)
Blei (Pb)	mg/kg	51	5	DIN EN ISO 11885 (E 22)
Cadmium (Cd)	mg/kg	0,082	0,06	DIN EN ISO 11885 (E 22)
Chrom (Cr)	mg/kg	25	3	DIN EN ISO 11885 (E 22)
Kupfer (Cu)	mg/kg	19	2	DIN EN ISO 11885 (E 22)
Nickel (Ni)	mg/kg	12	5	DIN EN ISO 11885 (E 22)
Quecksilber (Hg)	mg/kg	0,14	0,02	DIN EN 1483 (E 12-4)
Thallium (TI)	mg/kg	0,11	0,1	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)(OB) 4
Zink (Zn)	mg/kg	45	3	DIN EN ISO 11885 (E 22)
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC)	mg/kg	<50	50	DIN EN 14039
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)	mg/kg	<50	50	DIN ISO 16703 / DIN EN 14039
Naphthalin	mg/kg	<0,050	0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthylen	mg/kg	<0,050	0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthen	mg/kg	<0,050	0,05	DIN ISO 18287
Fluoren	mg/kg	<0,050	0,05	DIN ISO 18287
Phenanthren	mg/kg	0,19	0,05	DIN ISO 18287
Anthracen	mg/kg	<0,050	0,05	DIN ISO 18287
Fluoranthen	mg/kg	0,23	0,05	DIN ISO 18287
Pyren	mg/kg	0,18	0,05	DIN ISO 18287
Benzo(a)anthracen	mg/kg	0,11	0,05	DIN ISO 18287
Chrysen	mg/kg	0,081	0,05	DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg	0,12	0,05	DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg	<0,050	0,05	DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren	mg/kg	0,090	0,05	DIN ISO 18287
Dibenzo(a,h)anthracen	mg/kg	<0,050	0,05	DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perylen	mg/kg	<0,050	0,05	DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg	<0,050	0,05	DIN ISO 18287





Breslauer Str. 60, 31157 Sarstedt, Germany Tel.: +49 (05066) 90193-0, Fax: +49 (05066) 90193-35 eMail: koldingen@agrolab.de www.agrolab.de



Datum

12.06.2014

Kundennr.

22760

Seite 2 von 3

PRÜFBERICHT 476099 - 952682

Kunden-Probenbezeichnung	BS 6 0,0-1,0 m
--------------------------	----------------


tunden i robonbozoromiang	Einheit	Ergebnis	BestGr.	Methode
Summe PAK (EPA)	mg/kg	1,0		DIN ISO 18287
Dichlormethan	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
cis-Dichlorethen	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
trans-Dichlorethen	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
Trichlormethan	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
1,1,1-Trichlorethan	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
Trichlorethen	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
Tetrachlormethan	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
Tetrachlorethen	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
LHKW - Summe	mg/kg	n.b.		DIN ISO 22155
Benzol	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
Toluol	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
Ethylbenzol	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
m,p-Xylol	mg/kg	<0,20	0,2	DIN ISO 22155
o-Xylol	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
Cumol	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
Styrol	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
BTX - Summe	mg/kg	n.b.		DIN ISO 22155
PCB (28)	mg/kg	<0,010	0,01	ISO 10382 / EN 15308 / DIN ISO 10382
PCB (52)	mg/kg	<0,010	0,01	ISO 10382 / EN 15308 / DIN ISO 10382
PCB (101)	mg/kg	<0,010	0,01	ISO 10382 / EN 15308 / DIN ISO 10382
PCB (118)	mg/kg	<0,010	0,01	ISO 10382 / EN 15308 / DIN ISO 10382
PCB (138)	mg/kg	<0,010	0,01	ISO 10382 / EN 15308 / DIN ISO 10382
PCB (153)	mg/kg	<0,010	0,01	ISO 10382 / EN 15308 / DIN ISO 10382
PCB (180)	mg/kg	<0,010	0,01	ISO 10382 / EN 15308 / DIN ISO 10382
PCB-Summe	mg/kg	n.b.		ISO 10382 / EN 15308 / DIN ISO 10382
PCB-Summe (6 Kongenere)	mg/kg	n.b.		ISO 10382 / EN 15308 / DIN ISO 10382
Eluat				120000000000000000000000000000000000000
Eluaterstellung				DIN 38414-4 (S 4)
pH-Wert		7,9	0	DIN 38404-5 (C 5)
elektrische Leitfähigkeit	μS/cm	186	10	DIN EN 27888
Chlorid (CI)	mg/l	3,6	1 1	DIN EN ISO 10304-2 (D 20)
Sulfat (SO4)	mg/l	12	1 1	DIN EN ISO 10304-2 (D 20)
Cyanide ges.	mg/l	<0,0050	0,005	DIN EN ISO 14403
Phenolindex	mg/l	<0,010	0,01	ISO/DIS 14402 / DIN EN ISO 14402
Arsen (As)	mg/l	0,029	0,01	DIN EN ISO 11885
Blei (Pb)	mg/l	<0,010	0,01	DIN EN ISO 11885
Cadmium (Cd)	mg/l	<0,0010	0,001	DIN EN ISO 11885
Chrom (Cr)	mg/l	<0,0050	0,005	DIN EN ISO 11885
Kupfer (Cu)	mg/l	<0,020	0,02	DIN EN ISO 11885
Nickel (Ni)	mg/l	<0,015	0,015	DIN EN 1483 (F 12-4)
TOTAL CONTRACTOR OF THE STATE O	and the state of		ty (MMM)	1 11N1 ENL 1/19/2 / E T3/2/1

<0,00020

mg/l

Quecksilber (Hg)

0,0002



DIN EN 1483 (E 12-4)

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Breslauer Str. 60, 31157 Sarstedt, Germany Tel.: +49 (05066) 90193-0, Fax: +49 (05066) 90193-35 eMail: koldingen@agrolab.de www.agrolab.de

Datum

12.06.2014

Kundennr.

22760

Seite 3 von 3

PRÜFBERICHT 476099 - 952682

Kunden-Probenbezeichnung

BS 6 0,0-1,0 m

Zink (Zn)	Einheit Ergebnis		BestGr.	Methode
	mg/l		0,05	DIN EN ISO 11885
Sonstige Untersuchungspar	rameter			DIN 100 44 400

Backenbrecher

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die Originalsubstanz.

Erläuterung: Substanz: OS=Originalsubstanz, TS=Trockensubstanz

u) Vergabe an ein akkreditiertes Agrolab-Gruppen-Labor

B Ocean

Inst. Koldingen Frau Warnecke, Tel. 05066/90193-56

Kundenbetreuerin

nicht quantifizierbar.

Dieser elektronisch übermittelte Ergebnisbericht wurde geprüft und freigegeben. Er entspricht den Anforderungen der ISO/IEC 17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist mit der elektronischen Signatur gültig.

Verteiler

BÖKER UND PARTNER

Agrolab-Gruppen-Labore

Untersuchung durch

(OB) AGROLAB Standort Bruckberg, Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, für die zitierte Methode akkreditiert nach ISO/IEC 17025:2005, Akkreditierungsurkunde: D-PL-14289_01_00


Methoden

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Beginn der Prüfungen: 05.06.2014 Ende der Prüfungen: 12.06.2014

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig.





Breslauer Str. 60, 31157 Sarstedt, Germany Tel.: +49 (05066) 90193-0, Fax: +49 (05066) 90193-35 eMail: koldingen@agrolab.de www.agrolab.de



Inst. Koldingen Breslauer Str. 60, 31157 Sarstedt

BÖKER UND PARTNER WÖHLERSTR. 42 30163 HANNOVER

> Datum Kundennr.

12.06.2014 22760

Seite 1 von 3

PRÜFBERICHT 476099 - 952683

Auftrag 476099 14P212 Norden Gaswerkstraße

Analysennr. 952683
Probeneingang 05.06.2014
Probenahme 05.06.2014
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung BS 8 0,0-1,0 m

	Einheit	Ergebnis	BestGr.	Methode
Feststoff				4152000000000000000000000000000000000000
Trockensubstanz	%	* 78,3	0,1	DIN ISO 11465
Kohlenstoff(C) organisch (TOC)	%	9,0	0,1	DIN ISO 10694 / DIN EN 13137
EOX	mg/kg	<1,0	1	DIN 38414-17 (S 17)
Königswasseraufschluß				DIN ISO 11466 / DIN EN 13657
Arsen (As)	mg/kg	12	1	DIN EN ISO 11885 (E 22)
Blei (Pb)	mg/kg	110	5	DIN EN ISO 11885 (E 22)
Cadmium (Cd)	mg/kg	0,29	0,06	DIN EN ISO 11885 (E 22)
Chrom (Cr)	mg/kg	18	3	DIN EN ISO 11885 (E 22)
Kupfer (Cu)	mg/kg	53	2	DIN EN ISO 11885 (E 22)
Nickel (Ni)	mg/kg	17	5	DIN EN ISO 11885 (E 22)
Quecksilber (Hg)	mg/kg	0,22	0,02	DIN EN 1483 (E 12-4)
Thallium (TI)	mg/kg	0,10	0,1	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)(OB)
Zink (Zn)	mg/kg	280	3	DIN EN ISO 11885 (E 22)
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC)	mg/kg	<50	50	DIN EN 14039
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)	mg/kg	110	50	DIN ISO 16703 / DIN EN 14039
Naphthalin	mg/kg	0,081	0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthylen	mg/kg	0,19	0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthen	mg/kg	0,091	0,05	DIN ISO 18287
Fluoren	mg/kg	0,11	0,05	DIN ISO 18287
Phenanthren	mg/kg	1,5	0,05	DIN ISO 18287
Anthracen	mg/kg	0,40	0,05	DIN ISO 18287
Fluoranthen	mg/kg	3,5	0,05	DIN ISO 18287
Pyren	mg/kg	2,9	0,05	DIN ISO 18287
Benzo(a)anthracen	mg/kg	1,3	0,05	DIN ISO 18287
Chrysen	mg/kg	1,4	0,05	DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg	2,0	0,05	DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg	0,59	0,05	DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren	mg/kg	1,5	0,05	DIN ISO 18287
Dibenzo(a,h)anthracen	mg/kg	0,16	0,05	DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perylen	mg/kg	0,82	0,05	DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg	0,89	0,05	DIN ISO 18287





Institut Koldingen GmbH

Breslauer Str. 60, 31157 Sarstedt, Germany Tel.: +49 (05066) 90193-0, Fax: +49 (05066) 90193-35 eMail: koldingen@agrolab.de www.agrolab.de



Datum

12.06.2014

Kundennr.

22760

Seite 2 von 3


PRÜFBERICHT 476099 - 952683

Kunden-Probenbezeichnung

BS 8 0,0-1,0 m

Kunden-Probenbezeichnung	BS 8 0),0-1,0 m		
	Einheit	Ergebnis	BestGr.	Methode
Summe PAK (EPA)	mg/kg	17		DIN ISO 18287
Dichlormethan	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
cis-Dichlorethen	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
trans-Dichlorethen	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
Trichlormethan	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
1,1,1-Trichlorethan	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
Trichlorethen	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
Tetrachlormethan	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
Tetrachlorethen	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
LHKW - Summe	mg/kg	n.b.		DIN ISO 22155
Benzol	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
Toluol	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
Ethylbenzol	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
m,p-Xylol	mg/kg	<0,20	0,2	DIN ISO 22155
o-Xylol	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
Cumol	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
Styrol	mg/kg	<0,10	0,1	DIN ISO 22155
BTX - Summe	mg/kg	n.b.		DIN ISO 22155
PCB (28)	mg/kg	<0,010	0,01	ISO 10382 / EN 15308 / DIN ISO 10382
PCB (52)	mg/kg	<0,010	0,01	ISO 10382 / EN 15308 / DIN ISO 10382
PCB (101)	mg/kg	<0,010	0,01	ISO 10382 / EN 15308 / DIN ISO 10382
PCB (118)	mg/kg	<0,010	0,01	ISO 10382 / EN 15308 / DIN ISO 10382
PCB (138)	mg/kg	<0,010	0,01	ISO 10382 / EN 15308 / DIN ISO 10382
PCB (153)	mg/kg	<0,010	0,01	ISO 10382 / EN 15308 / DIN ISO 10382
PCB (180)	mg/kg	<0,010	0,01	ISO 10382 / EN 15308 / DIN ISO 10382
PCB-Summe	mg/kg	n.b.		ISO 10382 / EN 15308 / DIN ISO 10382
PCB-Summe (6 Kongenere)	mg/kg	n.b.		ISO 10382 / EN 15308 / DIN ISO 10382
Eluat				
Eluaterstellung				DIN 38414-4 (S 4)
pH-Wert		7,8	0	DIN 38404-5 (C 5)
elektrische Leitfähigkeit	μS/cm	141	10	DIN EN 27888
Chlorid (CI)	mg/l	1,0	1	DIN EN ISO 10304-2 (D 20)
Sulfat (SO4)	mg/l	9,1	1	DIN EN ISO 10304-2 (D 20)
Cyanide ges.	mg/l	<0,0050	0,005	DIN EN ISO 14403
Phenolindex	mg/l	<0,010	0,01	ISO/DIS 14402 / DIN EN ISO 1440
Arsen (As)	mg/l	<0,010	0,01	DIN EN ISO 11885
Blei (Pb)	mg/l	<0,010	0,01	DIN EN ISO 11885
Cadmium (Cd)	mg/l	<0,0010	0,001	DIN EN ISO 11885
Chrom (Cr)	mg/l	<0,0050	0,005	DIN EN ISO 11885
Kupfer (Cu)	mg/l	<0,020	0,02	DIN EN ISO 11885
Nickel (Ni)	mg/l	<0,015	0,015	DIN EN ISO 11885
Quecksilber (Hg)	mg/l	<0,00020	0,0002	DIN EN 1483 (E 12-4)





Institut Koldingen GmbH

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Breslauer Str. 60, 31157 Sarstedt, Germany Tel.: +49 (05066) 90193-0, Fax: +49 (05066) 90193-35 eMail: koldingen@agrolab.de www.agrolab.de

Datum

12.06.2014

Kundennr.

22760

Seite 3 von 3

PRÜFBERICHT 476099 - 952683

Kunden-Probenbezeichnung

BS 8 0,0-1,0 m

,0 1,0 111			
Ergebnis	BestGr.	Methode	
<0,050	0,05	DIN EN ISO 11885	
	Ergebnis	Ergebnis BestGr.	Ergebnis BestGr. Methode

Sonstige Untersuchungsparameter

Backenbrecher DIN ISO 11466

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die Originalsubstanz.

Erläuterung: Substanz: OS=Originalsubstanz, TS=Trockensubstanz

u) Vergabe an ein akkreditiertes Agrolab-Gruppen-Labor

B. Ocsael

Inst. Koldingen Frau Warnecke, Tel. 05066/90193-56

Kundenbetreuerin

Dieser elektronisch übermittelte Ergebnisbericht wurde geprüft und freigegeben. Er entspricht den Anforderungen der ISO/IEC 17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist mit der elektronischen Signatur gültig.

Verteller

Zink (Zn)

BÖKER UND PARTNER

Agrolab-Gruppen-Labore

Untersuchung durch

(OB) AGROLAB Standort Bruckberg, Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, für die zitierte Methode akkreditiert nach ISO/IEC 17025:2005, Akkreditierungsurkunde: D-PL-14289_01_00


Methoden

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Beginn der Prüfungen: 05.06.2014 Ende der Prüfungen: 12.06.2014

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig.







B-Plan - Wohnanlage Sielstraße/Gaswerkstraße - Norden Detail-Untersuchung Bericht

BEARBEITUNG Dr. Dieter Cordes

Sachverständiger §18 BBodSchG

Auftraggeber Architekturbür Kremer & Kremer

Am Hafen 1 26506 Norden

UMFANG 3 Seiten, 2 Anlagen

Projektnummer 14P212

ORT, DATUM Oldenburg, 20.08.2014

Dr. Dieter Cordes



INHALTSVERZEICHNIS

1	Vorgang	1
2	Sachstand und Konzept	1
3	Geländearbeiten	2
4	Laboruntersuchungen	2
5	BEWERTUNG UND HINWEISE ZUM WEITEREN VORGEHEN	3

VERZEICHNIS DER ANLAGEN

Anlage 1: Übersichtskarte mit Lage der Sondierungen

Anlage 2: Laborprotokolle (Agrolab)



1 Vorgang

Das Architekturbüro Kremer & Kremer, Norden, beschäftigt sich mit der Aufstellung des B-Plans für den Bereich Sielstraße / Gaswerkstraße in Norden. Für die Feststellung der allgemeinen Bebaubarkeit der Grundstücke wurde eine Baugrunderkundung durchgeführt, die auch Aussagen hinsichtlich der Altlastensituation enthielt. Im Vorfeld fanden in den Jahren 2007 bis 2010 bereits Untersuchungen auf dem südlichen Grundstück an der Gaswerkstraße statt, die erhebliche Boden- und Grundwasserverunreinigungen ergaben, so dass der Landkreis Aurich eine Sanierung einiger Teilbereiche forderte.

Die Partnerschaft Böker und Partner, Oldenburg, wurde beauftragt, eine Detail-Untersuchung durchzuführen, um den Sachstand darstellen zu können.

2 BISHERIGER SACHSTAND UND KONZEPT

Bei der ersten Geländebegehung mit dem AG wurde klar, dass es sich bei dem Gelände um ein Grundstück handelt, welches entlang der Gaswerkstraße lange Jahre über als Kohlen- und Öllager genutzt wurde und durch den Gutachter in den Jahren 2007 bis 2010 bereits untersucht worden ist.

Der nördliche Bereich wurde lange Zeit als Lagerfläche etc. genutzt. Derzeit ist nahezu das komplette Grundstück geräumt, fast alle Hochbauten sind abgerissen und die Versiegelung entfernt. Die Flächenberäumung ist nach Aussagen des AG nicht dokumentiert. An der Sielstraße befinden sich Reste von alten Fundamenten. Die Oberfläche ist mit Resten vom Abbruch (Bauschuttreste, Glas, etc.) versehen.

Die 2010 durchgeführten Grundwasseruntersuchungen ergaben einen gespannten Grundwasserleiter mit einer südlichen Grundwasserfließrichtung auf das Norder Tief zu. In einer Messstelle direkt am Betankungsbereich liegt eine Kontamination mit Kohlenwasserstoffen und PAK vor. Die Herkunft der Verunreinigung trotz der mächtigen, nahezu undurchlässigen Kleischichten ist nicht klar. Möglicherweise sind die stauenden Schichten bei der Erstellung von Fundamenten für die Öltanks zerstört worden oder es kam zu Verschleppungen beim Messstellenbau.

Der Boden ist aufgrund der langjährigen Nutzung als Kohlen- und Ölhandlung in einigen Bereichen mittel bis stark verunreinigt.

Es wurden drei Bereiche ermittelt, die Bodenbelastungen aufweisen, die im Zuge der Umnutzung des Geländes zu sanieren sind. Die ermittelten Flächenangaben und Volumina (rd. 80 m³) stellen Erfahrungswerte vergleichbarer Standorte dar.

Aus dieser Vorgeschichte heraus sollte im jetzigen Untersuchungsschritt der Zustand dieser Bereiche erkundet werden. Dazu wurden die Proben aus der Auffüllung auf die Parameter Mineralölkohlenwasserstoffe, aromatische Kohlenwasserstoffe (BTXE) und polyzyklisch



aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) untersucht.

3 GELÄNDEARBEITEN

Am 11.08.2014 wurden an vier relevanten Punkten des Grundstückes Rammkernsondierbohrungen niedergebracht. Die Bohransatzpunkte wurden so verteilt, dass die im Gutachten von 2010 erfassten Bereiche abgedeckt sind.

Tabelle 1: Rammkernsondierbohrungen

Bez.	Lage	Beschreibung	Proben zur Analyse
BS 100	Einfahrt	Auffüllung (0,3 m) über Klei	Kein organoleptischer Befund
BS 101	DK-Tank	Auffüllung, Schotter,sandig (-0,2 m), Auffüllung, sandig, KW-Geruch (-0,4 m) Auffüllung, sandig, GW bei 0,7 m (-1,0 m)	BS 101 0,2-0,4 m BS 101 0,4-1,0 m
BS 102	Heizöltank	Auffüllung, Schotter,sandig (-0,2 m), Auffüllung, sandig, KW-Geruch (-0,4 m) Auffüllung, Klei-Sand, GW bei 0,7 m (-1,0 m)	BS 102 0,4-1,0 m
BS 103	DK-Tank-Ost	Auffüllung, Schotter,sandig (-0,2 m) Auffüllung, Klei-Sand, GW bei 0,7 m (-1,0 m)	BS 103 0,2-0,4 m

Die Bohrungen ergaben sandige Auffüllungen mit Bauschuttresten über Klei. Das Grundwasser wurde bei 0,7 m unter Geländeoberkante angetroffen.

Über die Fremdbestandteile in der Auffüllung hinaus waren in den Sondierungen organoleptischen Auffälligkeiten (KW-Geruch) zu verzeichnen.

Die Proben wurden in die den Messparametern entsprechenden Flaschen überführt und gekühlt zum Labor Agrolab nach Sarstedt transportiert.

4 LABORUNTERSUCHUNGEN

In der Tabelle 2 sind die Ergebnisse der Beprobungen und Analysen der Bodenuntersuchungen zusammengestellt.

● 14P205 Seite 2

Tabelle 2: Laborergebnisse der Bodenproben

Probe	Tiefe	KW C10-C40	BTXE	Σ ΡΑΚ	Benzo-(a)- pyren	Bemerkung
	m	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	
BS 101	0,2-0,4	8.700	1,0	135	12	Sanierung
BS 101	0,4-1,0	2.500	n.b.	25,8	1,3	Sanierung
BS 102	0,4-1,0	3.200	n.b.	21,7	0,31	Sanierung
BS 103	0,2-0,4	6.100	n.b.	16,3	0,52	Sanierung
LAGA > Z2		2.000	1	30	3	
LAWA Prüfwert		300 – 1.000	2 - 10	2 - 10		
LAWA Maßn.		1.000 – 5.000	10 - 30	10 - 100		
BBodSchV Wohngebiet					4	


In allen untersuchten Proben wurde der Maßnahmenschwellenwert der LAWA-Liste überschritten.

5 BEWERTUNG UND HINWEISE ZUM WEITEREN VORGEHEN

Die Bohrsondierungen und Probenahmen auf dem Grundstück Gaswerkstraße in Norden ergaben erhöhte Schadstoff-Gehalte in der Auffüllung, die nach der gültigen Rechtslage eine Sanierung bestimmter Bereiche nach sich zieht.

Die Maßnahme muss der Unteren Bodenschutzbehörde Landkreises Aurich angezeigt werden und kann nur von Fachfirmen (Entsorgungsfachbetrieb) ausgeführt werden..

14P205 Seite 3



Legende

Grundstücksgrenze

Grundwassermessstelle



Bohrsondierung



Bohrsondierung DU



Ehem. Oberirdische Tanks

<u>Maßstab 1 : 500</u>



<u>Kartengrundlage</u> Katasterplan Gemarkung Norden, 09.04.2003, Maßstab 1:1.000

Detail-Untersuchung

Ehem. Betriebsgelände Arend Janssen OHG Norden

> <u>Auftraggeber</u> Kremer & Kremer Am Hafen 1 26506 Norden

Übersichtskarte mit Lage der Sondierungen



Cordes August 2014

Anlage 1

Institut Koldingen GmbH

Breslauer Str. 60, 31157 Sarstedt, Germany
Tel.: +49 (05066) 90193-0, Fax: +49 (05066) 90193-35 eMail: koldingen@agrolab.de www.agrolab.de



BÖKER UND PARTNER WÖHLERSTR. 42 30163 HANNOVER

> Datum 15.08.2014 Kundennr. 22760 Auftragsnr. 479617

PRÜFBERICHT

Auftrag 479617

14P212 Norden Gaswerkstr. Auftragsbezeichnung Auftraggeber 22760 BÖKER UND PARTNER

Probeneingang 12.08.14

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei senden wir Ihnen die Ergebnisse der durch Sie beauftragten Laboruntersuchungen.

Sollten Sie noch Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, bitten wir Sie, sich an unsere Kundebetreuung zu wenden.

Wir hoffen, Ihnen mit den zugesandten Informationen behilflich zu sein.

Mit freundlichen Grüßen

B. Oceans

Inst. Koldingen Frau Warnecke, Tel. 05066/90193-56

Kundenbetreuerin



Institut Koldingen GmbH
Breslauer Str. 60, 31157 Sarstedt, Germany
Tel.: +49 (05066) 90193-0, Fax: +49 (05066) 90193-35
eMail: koldingen@agrolab.de www.agrolab.de



Your labs. Your service.

Auftrag 479617

Analysenr	nr. Probenahme	Probenbezeichnung	
954591	11.08.2014	BS 101, 0,2-0,4 m	
954592	11.08.2014	BS 101, 0,4-1,0 m	
954593	11.08.2014	BS 102, 0,4-1,0 m	
954594	11.08.2014	BS 103, 0,2-0,4 m	

	Einheit	954591 BS 101, 0,2-0,4 m	954592 BS 101, 0,4-1,0 m	954593 BS 102, 0,4-1,0 m	954594 BS 103, 0,2-0,4 m
Feststoff					
Trockensubstanz	%	81,2 *	80,7 *	78,5 *	83,6 *
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)	mg/kg	8700	2500	3200	6100
Naphthalin	mg/kg	4,5	1,6	3,3	2,5
Acenaphthylen	mg/kg	0,18	<0,10	<0,10	<0,10
Acenaphthen	mg/kg	1,5	0,80	1,3	0,99
Fluoren	mg/kg	3,2	1,1	1,4	1,1
Phenanthren	mg/kg	25	8,0	7,8	4,3
Anthracen	mg/kg	3,6	0,38	0,18	0,22
Fluoranthen	mg/kg	15	3,8	3,5	2,4
Pyren	mg/kg	13	1,9	1,2	0,99
Benzo(a)anthracen	mg/kg	12	1,4	0,56	0,62
Chrysen	mg/kg	11	1,5	0,92	0,92
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg	11	1,3	0,32	0,46
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg	6,4	0,66	0,19	0,27
Benzo(a)pyren	mg/kg	12	1,3	0,31	0,52
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg	2,9	0,32	0,059	0,098
Benzo(ghi)perylen	mg/kg	8,0	0,97	0,27	0,53
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg	5,9	0,76	0,35	0,41
PAK-Summe (nach EPA)	mg/kg	135	25,8	21,7	16,3
Benzol	mg/kg	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Toluol	mg/kg	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Ethylbenzol	mg/kg	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
m,p-Xylol	mg/kg	1,0	<0,20	<0,20	<0,20
o-Xylol	mg/kg	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
BTX - Summe	mg/kg	1,0	n.b.	n.b.	n.b.
Sonstige Untersuchungsparan	neter				
Backenbrecher		++	++	++	++

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die Originalsubstanz

Ende der Prüfungen: 15.08.2014Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig.





Institut Koldingen GmbH

Breslauer Str. 60, 31157 Sarstedt, Germany
Tel.: +49 (05066) 90193-0, Fax: +49 (05066) 90193-35 eMail: koldingen@agrolab.de www.agrolab.de



Auftrag 479617

Inst. Koldingen Frau Warnecke, Tel. 05066/90193-56

B. Ocsul

Dieser elektronisch übermittelte Ergebnisbericht wurde geprüft und freigegeben. Er entspricht den Anforderungen der ISO/IEC 17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist mit der elektronischen Signatur gültig.

Methodenliste

Kundenbetreuerin


Feststoff

DIN ISO 11465: Trockensubstanz **DIN ISO 11466:** Backenbrecher

DIN ISO 16703 / DIN EN 14039: Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

DIN ISO 22155: BTX - Summe

Merkblatt LUA NRW Nr. 1: PAK-Summe (nach EPA)



Legende

Grundstücksgrenze Verkehrsfläche, unbefestigt **Belasteter Bereich** Stark belasteter Bereich Ehem. Oberirdische Tanks Grundwasserfließrichtung

Ohne Maßstab



<u>Kartengrundlage</u> Katasterplan Gemarkung Norden, 09.04.2003, Maßstab 1:1.000

Orientierende Untersuchung

Ehem. Betriebsgelände Arend Janssen OHG Norden

<u>Auftraggeber</u> **Landkreis Aurich** Amt für Umweltschutz und Abfallwirtschaft Hoheberger Weg 36, 26603 Aurich

> Übersichtskarte Darstellung der Belastungssituation



Dipl.-Ing.. S. Pipho Juni 2010

Anlage 4